

Lo scuolabus perde una gomma. Si allentano i bulloni e il pullmino è costretto a fermarsi in strada

PENNE Pericoloso inconveniente per un pullmino del bus scolastico di Penne. Il mezzo, ieri pomeriggio intorno alle 15, mentre viaggiava in circonvallazione Aldo Moro ha visto allentarsi i bulloni del perno che sorreggono una gomma ed è stato costretto a fermarsi per diversi minuti sul ciglio della strada. Il bus, regolarmente revisionato lo scorso settembre, è stato tenuto tranquillamente sotto controllo dal conducente che ha evitato un incidente. Fortunatamente il mezzo non trasportava a bordo i piccoli alunni già prontamente riportati nelle rispettive abitazioni: il pullmino era vuoto. L'autista, tra l'altro, stava tornando da fare rifornimento e si stava dirigendo verso un'officina di fiducia perché si era accorto del piccolo inconveniente meccanico. La viabilità, lungo la trafficata arteria stradale, non ha risentito più di tanto della sosta forzata del mezzo. Il bus è stato comunque prontamente sistemato ed è tornato regolarmente in circolazione. Negli anni passati un paio di mezzi di trasporto degli alunni pennesi, gestiti però da un'altra società, furono pesantemente multati per mancate perché beccati dalla polizia municipale sprovvisti di assicurazione, revisione e uno anche della targa. L'episodio di ieri non ha nulla a che vedere con i fatti del passato ed è stato solo uno spiacevole inconveniente che non ha portato a nessun danno per persone e cose.

