

Trenitalia: carrozza in manutenzione, il giorno dopo prende fuoco

Trenitalia ha aperto un'inchiesta interna per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sull'episodio indaga anche la Polizia Ferroviaria.

"La carrozza dell'intercity 522 Napoli-Sestri Levante, nella quale ieri notte si è sviluppato un incendio tra Pisa San Rossore e Torre del Lago, era uscita il giorno precedente dall'officina dopo essere stata sottoposta al ciclo di manutenzione programmata con controlli anche agli impianti elettrici".

Lo scrive in un comunicato stampa Trenitalia a poche ore dall'incidente, specificando che "anche le restanti carrozze erano state sottoposte ai controlli manutentivi la settimana precedente".

Nel ricostruire l'episodio, Trenitalia spiega inoltre che "il personale di macchina, accortosi immediatamente di quanto stava succedendo, è prontamente intervenuto facendo scattare i piani di emergenza previsti: ha arrestato la marcia del treno e ha avvisato i vigili del fuoco e le squadre di emergenza.

Gli impianti di segnalazione di allarme a bordo, infatti, hanno avvisato il macchinista sullo stato di alcuni impianti, in particolare quelli sul controllo delle porte di salita".

