

Crepe sul ponticello dell'ex ferrovia Sangritana

CASTEL FRENTANO Desta preoccupazione lo stato di un piccolo ponte dell'ex tracciato della ferrovia Sangritana, in località Uccelletti. A segnalare la condizione della struttura sono alcuni agricoltori che transitano sotto il ponte con i trattori, lungo la strada comunale prima che questa si immetta in un percorso interpodereale. Il ponticello presenta evidenti fenditure nel cemento della volta e lungo le pareti laterali. «Quando passiamo con i trattori sotto il ponte», dicono, «temiamo che possa caderci addosso un pezzo di cemento. Tutti ci dicono che non ci sono problemi, ma non ci fidiamo». Il tracciato della ferrovia Sangritana, che da Lanciano passa per le stazioni di San Rocco e Crocetta, è da anni dismesso.

