

**Bus fuori strada, feriti cinque passeggeri. Il mezzo della Tua sbanda durante un acquazzone: contusioni anche per l'autista, tutti medicati al pronto soccorso (l'articolo in pdf)**

PETTONANO SUL GIZIO Autobus sbanda e finisce fuori strada lungo la Statale 17 nel territorio comunale di Pettorano sul Gizio. Il mezzo di linea della Tua molto probabilmente ha perso aderenza con il terreno reso viscido dalla pioggia mentre viaggiava in direzione Pettorano sul Gizio. Stando a una prima ricostruzione, il pesante mezzo avrebbe sbandato più volte all'uscita di una curva, sbattendo prima su un muretto di protezione e finendo la sua corsa dall'altra parte della carreggiata. Feriti in modo lieve i 5 passeggeri, oltre all'autista. A fermare il mezzo, oltre alle manovre correttive del conducente, che ha fatto di tutto per cercare di riprendere il controllo del pullman, è stata una formella per il deflusso dell'acqua piovana. Il buco di cemento, infatti, ha bloccato la ruota anteriore dell'autobus costringendolo a fermarsi prima che andasse definitivamente fuori strada. Nella carambola il mezzo ha riportato ingenti danni. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco di Sulmona, anche la polizia e il personale del 118. L'intervento dei sanitari si è reso necessario per prestare le prime cure ai viaggiatori e all'autista rimasti contusi. Per tutti è stato deciso di fare ulteriori accertamenti e per questo sono stati trasportati al pronto soccorso di Sulmona. I feriti, tutti spaventati e molto provati, hanno riportato contusioni ed ematomi guaribili nel giro di qualche giorno. Solo per un caso il bilancio non è stato più grave, mentre per fortuna non sono rimasti coinvolti altri automobilisti. La strada al momento dell'incidente era interessata da una forte pioggia e il traffico era consistente. Il pesante mezzo è stato rimesso in carreggiata dai vigili del fuoco che hanno dovuto fare ricorso all'aiuto di un verricello per trainarlo. Per eseguire l'operazione hanno anche rimosso la ruota finita al centro della formella.

