

Tir in fiamme sotto la galleria dell'A/25. Chilometri di coda e momenti di paura, intrappolati centinaia di veicoli. Nessun ferito e sollecito intervento dei soccorsi

La galleria di Cocullo dove ieri sera si è verificato l'incendio del camion è una galleria sicura sotto ogni aspetto. Un impianto antincendio corre infatti lungo tutta la galleria ed è pressurizzato da una sala pompe collocata all'esterno insieme a una vasca di accumulo dell'acqua. In caso di incendio è necessario generare un flusso d'aria in galleria concorde al senso del traffico. Flusso che viene spinto utilizzando i grossi ventilatori assiali, presenti anche nella galleria di Cocullo. L'impianto più evidente anche alla vista dei non addetti ai lavori è senz'altro quello di illuminazione. La sua funzione, primaria e fondamentale, è quella di garantire sull'asfalto una luminanza sufficiente a far sì che un ostacolo risulti visibile da una distanza sufficiente a frenare il veicolo. Appositi ripetitori Gsm assicurano la copertura di rete su tutti i gestori di telefonia mobile, evitando la perdita di segnale in galleria.

PESCINA Momenti di paura, ieri sera, all'interno della galleria tra Cocullo e Pescina sulla A/25. Un camion che stava procedendo verso Roma è andato a fuoco provocando il panico. In pochi minuti il fumo e le fiamme hanno invaso il tunnel impedendo alle auto che lo stavano attraversando e che si trovavano subito dopo il mezzo pesante di poter proseguire. Sono stati momenti davvero difficili con le automobili che continuavano a entrare in galleria e le altre che cercavano di uscirne. In mezzo all'ingorgo anche un pullman di linea con pendolari e viaggiatori estremamente preoccupati. A risolvere la situazione che si stava facendo sempre più pericolosa sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Pratola Peligna e i vigili del fuoco di Sulmona, L'Aquila e Avezzano, i quali insieme al personale di Strada dei parchi sono riusciti in breve tempo a riportare la calma. Mentre i vigili del fuoco si sono impegnati a spegnere le fiamme, gli agenti della polstrada hanno coordinato le operazioni di evacuazione del tunnel. Erano le 19 circa, quando l'autista di un camion che viaggiava in direzione Roma, è stato costretto a frenare mentre stava percorrendo l'ultimo tratto della galleria di Cocullo lunga 4 chilometri e 600 metri; dal motore è uscito prima del fumo e quasi subito le fiamme si sono propagate all'interno della cabina di guida. Il camionista ha abbandonato il mezzo dirigendosi verso l'uscita distante un centinaio di metri dal luogo dell'incidente, per non correre ulteriori rischi con il fumo che aveva praticamente invaso il tunnel. Alcune auto sono riuscite a passare mentre tutte le altre hanno innestato la retromarcia per cercare di allontanarsi il più possibile da fumo e fiamme. L'ingresso della galleria dalla parte di Cocullo è stato chiuso dalla polizia stradale mentre Strada dei Parchi, società concessionaria di A/24 e A/25, ha bloccato il traffico in transito al casello autostradale di Pratola Peligna. Stessa cosa è avvenuta dalla parte di Pescina.