

Scatti dell'A24. Ecco un altro pilone-choc. Si trova dopo il Traforo (Guarda l'immagine)

Quello di ieri faceva paura, ma la foto del pilone che pubblichiamo oggi è ancora peggiore della prima. A segnalare l'incredibile stato in cui versano i piloni della A24, ancora una volta, è un lettore del Centro. Si tratta di Dino Di Vincenzo, aquilano, che lo scorso 18 agosto ha avuto modo di constatare di persona, e fotografare, il degrado delle strutture sulle quali poggiano i viadotti autostradali. Stavolta si tratta di un pilone situato in località Casale San Nicola, che si trova dopo l'uscita del traforo del Gran Sasso, in direzione Teramo. Con il nostro lettore, anche tutti i componenti del gruppo che ha ripercorso l'antico sentiero che dall'aquilano portava al santuario di San Gabriele dell'Addolorata, hanno potuto constatare con i propri occhi lo stato del pilone. «E non è l'unico», aggiunge Di Vincenzo, «perché molti altri sono nelle stesse condizioni. Sotto i piloni ci sono anche delle abitazioni. Immagino lo stato d'animo di chi ci vive».

